

广州市建筑业联合会文件

穗建联〔2026〕87号

广州市建筑业联合会关于严禁 在建项目混凝土试块代养代送行为的通知

各有关单位：

近期，广州市住房和城乡建设局在工程质量监督抽检过程中，多次发现在建项目存在混凝土试块由预拌混凝土生产企业代为养护、代为送检的违规情形。该问题暴露出部分施工单位未严格落实混凝土试块留置、标准养护及送检主体责任，严重削弱了检测样品的真实性、代表性和可追溯性，违反建设工程质量检测及见证取样相关法律法规和规范标准，已对我市在建工程结构质量安全构成威胁，整治工作刻不容缓。

为深入整治以上工程质量管控突出问题，压实施工单位质量主体责任，强化行业自律建设，规范混凝土试块取样、制作、

养护、送检全流程管理，切实筑牢我市建设工程质量安全防线，现就有关事项通知如下：

一、杜绝各类违规行为，严守质量底线

各在建项目施工单位须立即开展全面排查，杜绝混凝土试块委托预拌混凝土生产企业或其他第三方代为养护、代为送检等违规行为。所有混凝土试块必须在施工现场浇筑点位，由项目专职试验人员现场留置、规范制作，在监理单位全程见证下完成标识、养护、转运、送检全流程，完整留存台账及影像资料，确保检测样品真实合规、全程可溯。各施工单位要主动强化自我约束，严守行业自律准则，自觉抵制质量管控乱象。

二、全面开展自查自纠，从严落实闭环整改

针对上述问题，各在建项目施工单位须立即行动，即日起全面开展混凝土试块管理专项自查自纠工作，全面排查、不留死角。重点核查试块取样流程、标准养护设施条件、送检程序、台账归档及影像留存等关键环节，重点排查整治试块场外制作、代养代送、资料缺失等突出问题，主动查摆、主动整改，杜绝被动整改、虚假整改。

对自查发现的问题，须建立问题清单、责任清单、整改清单，逐项制定整改措施、明确整改时限、落实责任人，实行闭环销号管理。各项目须同步完善施工现场标准养护设施配置，健全试块全过程管理制度，补齐质量管控短板，全面规范现场试验检测管理工作。

三、健全长效管控机制，全面压实主体责任

各施工单位要严格履行工程质量主体责任，健全项目试验管理制度，配齐配强专职试验人员，严格规范试块留置、养护、送检全过程管控，牢固树立自律意识，主动落实质量管控要求。同时，施工单位应主动配合监理单位开展见证取样工作，确保取样真实、送检规范，对监理单位在见证过程中提出的问题，应及时整改、如实反馈，共同构建全程管控的质量治理格局。建设单位落实首要管控责任，加强对施工、监理等参建单位履职情况的统筹监督，构建全员自律、全程管控的质量治理格局。

四、强化问题结果运用，主动接受行业监督

本次自查自纠工作自本通知印发之日起至8月10日止。请各单位严格按照上述时间节点完成自查整改，逾期未完成或整改不到位的，我会将按相关规定予以行业自律惩戒。

市、区住房城乡建设主管部门及工程质量监督机构将持续开展监督抽检，重点检查混凝土试块代养代送、样品溯源不实等突出问题。对自查整改不彻底、隐匿瞒报问题隐患、拒不落实整改要求，以及后续再次发生同类违规行为的项目及责任单位，我会将充分发挥行业自律作用，通过通报曝光、约谈告诫、纳入行业失信行为记录，并移交属地工程质量监督机构。

各单位要高度重视本次专项整改工作，充分认识规范混凝土试块管理对保障工程结构安全、规范行业秩序、深化行业自律建设的重要意义，举一反三、警钟长鸣，常态化规范施工现场质量管控行为，共同维护我市建设工程质量安全稳定秩序。

特此通知。

(此页无正文)



抄 送：广州市住房和城乡建设局，广州市交通运输局、广州市水务局，各区住房城乡建设主管部门，市、区工程质量监督机构，广州市散装水泥与建筑节能管理中心，广州市重点公共建设项目管理中心、广州机场建设投资集团有限公司、广州越秀集团股份有限公司、广州珠江实业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司，广州市建设监理行业协会、广州市建设工程检测协会、广州市混凝土行业协会。

广州市建筑业联合会办公室印发
